

Art.-Nr.: 250565
item#

Chevrolet Spark 2010



Verkleidung des Radios und der Lüftung entfernen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove radio cover and ventilation cover
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren



Position console as illustrated



Blech umbiegen



Bend metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 250565

Chevrolet Spark 2010



Démontez la couverture de l'autoradio et de l'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmóntese el revestimiento de la radio y de la ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado



Tordez la tôle



Tuerza la chapa



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Art. 250565

Chevrolet Spark 2010



Bekleding van de radio en de ventilatie verwijderen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Kieszen radia i ramki wentylacji zdemontowac
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.



Metalen plaat ombuigen



Blaszke zagiac



Remonte todos partes de construcción



Wszystkie elementy ponownie zamontowac

